

**Module de communication****1. Consignes de sécurité et avertissements**

« Attention » sur les indications imprimeres sur le dispositif signifie :

Veuillez lire les instructions de montage en intégralité.

Veuillez vous référer aux instructions de montage au risque de compromettre la protection prévue !

Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel correspondant sur le site

[www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

• Seul du personnel qualifié doit installer, mettre en service et utiliser l'appareil. Les prescriptions nationales de sécurité et prévention des accidents doivent être respectées.

• Le montage doit être réalisé conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Toute intervention sur les circuits électriques internes de l'appareil est interdite.

• Cet appareil ne requiert aucun entretien. Seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations.

**2. Conseils relatifs au raccordement**

• Veillez à ce que l'appareil de mesure d'énergie soit séparé de l'alimentation électrique lors du montage du module d'extension.

• La ligne du bus RS 585 doit être équipée d'une résistance de  $120\Omega$  à chacune de ses extrémités. La résistance est activable via des sélecteurs de codage (DIP) situés dans l'appareil.

• Utiliser un conducteur torsadé et blindé (paire torsadée).

**Mode opératoire appareil de mesure d'énergie**

Le mode de fonctionnement se règle en fonction de la position sur le système de bus, à l'aide des réseaux de terminaison. Sélectionner le mode de fonctionnement requis puis le régler à l'aide des sélecteurs de codage (DIP), voir Illustr./Fig. 1

Mode de fonctionnement	Position des codeurs	Réseau de terminaison
Équipement terminal RS-485	ON / ON	activé
Équipement RS-485	OFF / OFF	désactivé

**3. Brève description**

L'appareil de mesure EEM-MA400 peut être complété d'un module de communication EEM-RS485-MA400. Le module de communication permet d'établir une liaison série RS-485 JBUS/MODBUS vers un contrôleur de niveau supérieur. Grâce à une interface RS-485, jusqu'à 31 appareils de mesure peuvent communiquer avec un PC ou un API. La distance de transmission peut atteindre 1 200 m. Si une distance de transmission supérieure est requise, il est nécessaire d'utiliser des répéteurs (par ex. PSI-REP-RS485W2, réf. 2313096).

**4. Installation****4.1 Montage**

Le module de communication est installé au dos de l'appareil de mesure, à l'un des quatre emplacements prévus à cet effet. voir Illustr./Fig. 1

**4.2 Raccordement**

Pour coupler deux interfaces RS-485, relier les raccordements + et - des appareils concernés entre eux.

Raccordement	Affectation
NC	Raccordement de blindage
-	Ligne de données -
+	Ligne de données +

**5. Exemple d'application**

Pour un exemple de raccordement voir Illustr./Fig. 2

**6. Configuration****Touche Description**

PROG	Ouverture du mode de configuration (maintenir la touche enfoncée pendant 3 secondes)
▲▼	Choix du prochain élément de menu
►	Ouverture du mode édition
►	En mode édition : Sélection des paramètres/valeurs numériques à modifier
▲▼	En mode édition : Modification des paramètres/valeurs numériques
OK	Confirmation du réglage
PROG	Fermeture du mode de configuration (maintenir appuyé pendant 3 secondes)

Actionnez les touches fléchées ▲▼ jusqu'à ce que vous parveniez au point de menu correspondant.

**Réglage de l'adresse MODBUS : COM ADR**

Ouvrir le mode édition à l'aide de la touche ►.

Sélectionner les paramètres/valeurs numériques à modifier à l'aide de ►.

Régler l'adresse via ▲ ou ▼.

Confirmer le réglage à l'aide de la touche « OK ».

**Réglage de la vitesse de transmission : COM BDS**

Ouvrir le mode édition à l'aide de la touche ►.

Utiliser ▲ ou ▼ pour sélectionner la vitesse de transmission (2,4 ; 4,8 ; 9,6 ; 19,2 ; 38,4 kBit/s) souhaitée.

Confirmer le réglage à l'aide de la touche « OK ».

**Réglage de la parité : COM PAR**

Ouvrir le mode édition à l'aide de la touche ►.

Utiliser ▲ ou ▼ pour sélectionner la parité (Odd; Even; nO).

Confirmer le réglage à l'aide de la touche « OK ».

**Réglage des bits d'arrêt : COM STOP**

Ouvrir le mode édition à l'aide de la touche ►.

Utiliser ▲ ou ▼ pour sélectionner les bits d'arrêt (1 ; 2).

Confirmer le réglage à l'aide de la touche « OK ».

Tous les équipements de bus doivent être réglés sur la même vitesse de transmission.  
Les tableaux de mémoire se trouvent dans le manuel d'utilisation de l'appareil de mesure, à l'adresse [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

**Communication module****1. Safety notes and warning instructions**

The "attention symbol" on the device label means:

Read the installation instructions completely.

Follow the installation instructions to avoid impairing the intended protection!

You can find further information in the corresponding user manual under [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Only qualified specialists staff may install, set up and operate the device. Observe the national safety rules and regulations for the prevention of accidents.
- Installation should be carried out according to the instructions provided in the operating instructions. Access to circuits within the device is not permitted.
- The device does not require maintenance. Repairs may only be carried out by the manufacturer.

**2. Connection notes**

- Ensure that the energy measuring device is disconnected from the power supply during installation of the extension module.
- The RS-485 cable must be terminated at both ends of the bus with a  $120\Omega$  resistor. The resistor can be switched in the device via the DIP switches.
- Use a twisted and shielded cable (Twisted Pair).

**Energy measuring device operating mode**

The operating mode of the device is set using termination networks depending on the location on the bus system. Select the required operating mode and set with the help of the DIP switch. See Fig. 1

Operating mode	Switch position	Termination network
RS-485 termination device	ON / ON	Activated
RS-485 device	OFF / OFF	deactivated

**3. Short description**

The EEM-MA400 measuring device can be expanded with the EEM-RS485-MA400 communication module. The communication module enables a serial RS-485 JBUS/MODBUS connection to a higher level controller. It is possible for up to 31 measuring devices to communicate with a PC or a PLC controller via an RS-485 interface. The transmission length can be up to 1200 m. Repeaters (e.g., PSI-REP-RS485W2, Order No. 2313096) must be used for longer transmission lengths.

**4. Installation****4.1 Assembly**

The communication module is inserted into one of the four slots intended on the back of the measuring device. See Fig. 1

**4.2 Connection**

When connecting two RS-485 interfaces, connect the + and - connections of the respective devices with each other.

Connection	Assignment
NC	Shield connection
-	Data line -
+	Data line +

**5. Example of use**

for a connection example See fig. 2

**6. Configuration**

Key	Description
PROG	Open configuration mode (hold down for 3 seconds)
▲▼	Selecting the next menu item
►	Opening edit mode
►	In edit mode: Selecting the parameters/number values to be changed
▲▼	In edit mode: Changing parameters/number values
OK	Confirming the setting
PROG	Closing the configuration mode (press and hold down for 3 seconds)

Press down the arrow keys ▲▼ until you reach the corresponding menu item.

**Setting the MODBUS address: COM ADR**

Open edit mode via the ► button.

Select the parameters / values to be changed via the ► button.

Set the address via ▲ or ▼.

Confirm the setting with "OK".

**Setting the transmission speed: COM BDS**

Open edit mode via the ► button.

Select the transmission speed (2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kbps) using ▲ or ▼.

Confirm the setting with "OK".

**Setting the parity: COM PAR**

Open edit mode via the ► button.

Select the parity (Odd; Even; nO) using ▲ or ▼.

Confirm the setting with "OK".

**Setting the stop bits COM STOP**

Open edit mode via the ► button.

Select the stop bits (1; 2) using ▲ or ▼.

Confirm the setting with "OK".

All MODBUS devices must be set to the same transmission speed.  
The register tables can be found in the user manual of the measuring device at [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

**Kommunikationsmodul****1. Sicherheits- und Warnhinweise**

Das "Achtungzeichen" auf der Gerätetabdeckung bedeutet:

Lesen Sie die Einbauanweisung vollständig durch.

Befolgen Sie die Einbauanweisung, da sonst die vorgesehene Schutz beeinträchtigt sein kann!

Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen Handbuch unter [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
- Der Einbau hat gemäß den in der Einbauanweisung beschriebenen Anweisungen zu erfolgen. Ein Zugriff auf die Stromkreise im Inneren des Gerätes ist nicht zugelassen.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur durch den Hersteller durchführbar.

**2. Anschlusshinweise**

- Achten Sie darauf, dass das Energieressortgerät während der Montage des Erweiterungsmoduls von der Energieversorgung getrennt ist.
- Die RS-485 Leitung muss an beiden Busenden mit einem  $120\Omega$  Widerstand abgeschlossen werden. Der Widerstand ist über DIP Schalter in dem Gerät zuschaltbar.
- Verwenden Sie eine verdreillte und abgeschirmte Leitung (Twisted Pair).

**Betriebsmodus Energieressortgerät**

Der Betriebsmodus des Gerätes wird abhängig von der Lage auf dem Bussystem mittels Terminierungsnetzwerks eingestellt. Wählen Sie den erforderlichen Betriebsmodus aus und stellen diesen mit Hilfe der DIP-Schalter ein. siehe Abb./Fig. 1

Betriebsmodus	Schalterposition	Terminierungsnetzwerk



<tbl\_r cells="3" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1"

Caractéristiques techniques		Référence
Type		
<b>Interface de communication</b>		
RS-485	Modbus RTU/JBUS	
Technique de raccordement	A 2 ou 3 fils	
Distance de transmission		
Résistance terminale	activable via les sélecteurs de codage (DIP)	
<b>Caractéristiques générales</b>		
Tension d'alimentation	via EEM-MA400	
Indice de protection		
Dimensions l / H / P		
Température ambiante (fonctionnement)		
Température ambiante (stockage/transport)		
Humidité de l'air max. admissible (service)		
<b>Isolation galvanique</b>		
Tension d'isolation assignée		
Appareil de mesure-U-IN / Module d'extension	Isolément sécurisé	
Appareil de mesure-POW / Module d'extension	Isolément sécurisé	
Appareil de mesure-I-IN / Module d'extension	isolation de base	
Tension d'essai	Isolément sécurisé	
Tension d'essai	Isolation de base	
Catégorie de surtension / Degré de pollution		
<b>Caractéristiques de raccordement</b>		
Section de conducteur rigide / souple		
Mode de raccordement	Borne à vis enfichable MINICONNEC	
Longueur à dénuder		
Couple de serrage		
<b>Conformité / Homologations</b>		Conformité CE
UL, USA/Canada		

  

Technical data		Order No.
Type	Communication interface	
RS-485	Modbus RTU/JBUS	
Connection method	2-, 3-wire	
Transmission length		
Termination resistor	switchable via DIP switches	
<b>General data</b>		
Supply voltage	via EEM-MA400	
Degree of protection		
Dimensions W / H / D		
Ambient temperature (operation)		
Ambient temperature (storage/transport)		
Max. permissible relative humidity (operation)		
<b>Electrical isolation</b>		
Rated insulation voltage		
Measuring instrument-U-IN / Extension module	Safe isolation	Bemessungsisolationsspannung
Measuring instrument-POW / Extension module	Safe isolation	Messgerät-U-IN / Erweiterungsmodul
Measuring instrument-I-IN / Extension module	basic insulation	Sichere Trennung
Test voltage	Safe isolation	Messgerät-POW / Erweiterungsmodul
Test voltage	Basic insulation	Basisisolierung
Surge voltage category / Pollution degree		Prüfspannung
Conductor cross section solid / stranded		Sichere Trennung
Connection method	COMBICON plug-in screw terminal block	Prüfspannung
Stripping length		Basisisolierung
Tightening torque		Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad
Conformance / approvals	CE-compliant	Anschlussdaten
UL, USA / Canada		Leiterquerschnitt starr / flexibel

  

Technische Daten		Artikel-Nr.
Type	Kommunikationsschnittstelle	
RS-485	Modbus RTU/JBUS	EEM-RS485-MA400
Anschlusstechnik	2-, 3-Leiter	2901365
Übertragungslänge	≤ 1200 m	
Abschlusswiderstand	über DIP-Schalter zuschaltbar	
Allgemeine Daten		
Versorgungsspannung	über EEM-MA400	
Schutzzart	9 V	
Abmessungen B / H / T	IP20	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	22,5 x 65 x 48 mm	
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)	
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)	
<b>Galvanische Trennung</b>		≤ 95 %
Rated insulation voltage		
Measuring instrument-U-IN / Extension module	Safe isolation	300 V AC
Measuring instrument-POW / Extension module	Safe isolation	Messgerät-U-IN / Erweiterungsmodul
Measuring instrument-I-IN / Extension module	basic insulation	Sichere Trennung
Test voltage	Safe isolation	Messgerät-POW / Erweiterungsmodul
Test voltage	Basic insulation	Basisisolierung
Surge voltage category / Pollution degree		Prüfspannung
Conductor cross section solid / stranded		Sichere Trennung
Connection method		Prüfspannung
Stripping length		Basisisolierung
Tightening torque		Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad
Conformance / approvals	CE-konform	Anschlussdaten
UL, USA / Canada		Leiterquerschnitt starr / flexibel



538860B

PHOENIX CONTACT

**Módulo de comunicación****1. Indicaciones de seguridad y advertencias**

- La "serialización de advertencia" en los datos impresos del dispositivo significa:  
 Siga el manual de montaje ya que de lo contrario la protección prevista se vería perjudicada.  
 Encontrará más información en el manual correspondiente en [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).  
 • Solamente el personal cualificado puede instalar, poner en funcionamiento y manejar el equipo. Deben cumplirse las normas nacionales de seguridad y prevención de riesgos laborales.  
 • La instalación deberá efectuarse tal y como se describe en las instrucciones de montaje. No está permitida la intervención en los circuitos dispuestos en el interior del aparato.  
 • El aparato no necesita mantenimiento. Solamente el fabricante podrá realizar las reparaciones.

**2. Observaciones para la conexión**

- No olvide desconectar de la alimentación eléctrica el medidor de energía cuando vaya a montar el módulo de ampliación.
- El cable RS-485 deberá cerrarse a ambos extremos del bus con una resistencia de  $120\ \Omega$ . La resistencia podrá aplicarse mediante los selectores DIP del dispositivo.
- Utilice un cable apantallado de par trenzado (Twisted Pair).

**Modo operativo del medidor de energía**

El modo operativo del dispositivo se elegirá, según su ubicación en el sistema de bus, por medio de la red de terminación. Seleccione el modo operativo requerido y aplíquelo mediante los selectores DIP. véase fig. 1

Modo operativo	Posición del selector	Red de terminación
Participante final RS-485	ON / ON	activo.
Participante RS-485	OFF / OFF	desactivado

**3. Descripción resumida**

El instrumento de medición EEM-MA400 puede ampliarse con el módulo de comunicación EEM-RS485-MA400.

El módulo de comunicación permite usar unconexión en serie RS-485 JBUS/MODBUS a un control central. Mediante una interfaz RS-485 podrán comunicar hasta 31 instrumentos de medición con un PC o un control de PLC. La longitud de transmisión es de hasta 1200 m. Para mayores distancias deberán usarse repetidores (p.ej. PSI-REP-RS485W2, código 2313096).

**4. Instalación****4.1 Montaje**

El módulo de comunicación se instala en uno de los cuatro slots provistos a tal fin en la cara trasera del instrumento de medición. véase fig. 1

**4.2 Conexión**

Para un acople de dos RS-485 interconecte las conexiones + y - de los respectivos dispositivos.

Conexión	Ocupación
NC	Conección de pantalla
-	Línea de datos -
+	Línea de datos +

**5. Ejemplo de aplicación**

Para un ejemplo de conexión véase fig. 2

**6. Configuración****Tecla Descripción**

PROG	Abre el modo de configuración (mantener pulsada 3 segundos)
▲▼	Selección del siguiente menú
►	Abre modo de edición
►	En el modo de edición: selección de los parámetros / valores numéricos que se van a modificar
▲▼	En el modo de edición: modificar los parámetros/valores numéricos
Aceptar	Confirmación del ajuste
PROG	Cerrar modo de configuración (mantener presionado durante 3 segundos)

Pulse las teclas ▲▼ hasta llegar al correspondiente ítem de menú.

**Configuración de la dirección MODBUS: COM ADR**

Con la tecla ► podrá Ud. abrir el modo de edición.

Con ► podrá Ud. seleccionar los parámetros o valores numéricos que deseé modificar.

Con ▲ o ▼ podrá Ud. definir la dirección.

Con la tecla "OK" se confirmarán los ajustes.

**Configuración de la velocidad de transmisión: COM BDS**

Con la tecla ► podrá Ud. abrir el modo de edición.

Con ▲ o ▼ podrá Ud. seleccionar la velocidad de transmisión (2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kBIt/s).

Con la tecla "OK" se confirmarán los ajustes.

**Configuración de la paridad: COM PAR**

Con la tecla ► podrá Ud. abrir el modo de edición.

Con ▲ o ▼ podrá Ud. elegir la paridad (Odd; Even; nO).

Con la tecla "OK" se confirmarán los ajustes.

**Configuración de los bits de parada: COM STOP**

Con la tecla ► podrá Ud. abrir el modo de edición.

Con ▲ o ▼ podrá Ud. seleccionar los bits de parada (1; 2).

Con la tecla "OK" se confirmarán los ajustes.

**■** Todos los participantes de MODBUS deberán estar ajustados a la misma velocidad de transmisión. Las tablas de registro podrá Ud. hallarlas en el manual del instrumento de medición en [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

**Módulo de comunicación****1. Instruções de segurança e alerta**

- O "símbolo de atenção" na inscrição do equipamento significa:  
 Ler completamente a instrução de montagem.  
 Seguir a instrução da montagem, pois, do contrário, pode haver danos à proteção prevista!

Outras informações encontram-se no respectivo manual em [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- O equipamento somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado. Observar as normas de segurança e prevenção de acidentes nacionais.
- A instalação deve ser realizada de acordo com as instruções descritas nas Instruções de instalação. Não é permitido o acesso aos circuitos de corrente no interior do equipamento.
- O equipamento dispensa manutenção. Consertos só podem ser realizados pelo fabricante.

**2. Instruções de conexão**

- Durante a montagem do módulo de expansão, observar que o equipamento de medição de energia esteja desligado da alimentação de energia.
- A linha RS-485 deve ser concluída nas duas extremidades de bus com uma resistência de  $120\ \Omega$ . A resistência é comutável através de chaves DIP no equipamento.
- Utilizar uma linha torcida e blindada (par trenzado).

**Modo operacional aparelho de medição de energia**

O modo operacional del aparelho es ajustado dependiendo da posición no sistema Bus, utilizando a rede de terminación. Seleccionar o modo operacional necesario e ajustá-lo utilizando as chaves DIP. vide ilustr./Fig. 1

Modo operacional	Posição da chave	Rede de terminação
RS-485 participante final	ON / ON	ativado
RS-485 participante	OFF / OFF	desativado

**3. Descrição breve**

O aparelho de medição EEM-MA400 pode ser ampliado com o módulo de comunicação EEM-RS485-MA400. O módulo de comunicação permite uma conexão serial RS-485 JBUS/MODBUS com um comando superior. Através de uma interface RS-485 Schnittstelle, um número de até 31 aparelhos de medição pode se comunicar com um PC ou com um controle CLP. O comprimento de transmissão é de até 1200 m. Para comprimentos de transmissão maiores, é necessário utilizar um repetidor (p. ex. PSI-REP-RS485W2, nr. art. 2313096).

**4. Instalação****4.1 Montagem**

O módulo de comunicação é colocado no lado posterior do aparelho de medição, em um dos quatro pontos de encaixe previstos para tal. vide ilustr./Fig. 1

**4.2 Conexão**

Para um acoplamento de duas interfaces RS-485, interconectar as conexões + e - dos respectivos equipamentos.

Conexão	Alocação
NC	Conexão de blindagem
-	Linha de dados -
+	Linha de dados +

**5. Exemplo de aplicação**

Para um exemplo de conexão vide ilustr./Fig. 2

**6. Configuração****Tecla Descripción**

PROG	Abertura del módulo de configuración (mantener pulsada 3 segundos)
▲▼	Selección del siguiente menú
►	Abre modo de edición
►	En el modo de edición: selección de los parámetros / valores numéricos que se van a modificar
▲▼	En el modo de edición: modificar los parámetros/valores numéricos
Aceptar	Confirmación del ajuste
PROG	Cerrar modo de configuración (mantener presionado durante 3 segundos)

Presionar las teclas ▲▼ hasta llegar al correspondiente ítem de menú.

**Ajuste do endereço MODBUS: COM ADR**

Abre o modo de edição, utilizando a tecla de seta ►.

Utilizando a tecla de seta ►, selecionar os parâmetros / valores numéricos a serem alterados.

Ajustar o endereço, utilizando as teclas de seta ▲ ou ▼.

Confirmar o ajuste com o botão „OK“.

**Ajuste do índice de transmissão: COM BDS**

Abre o modo de edição, utilizando a tecla de seta ►.

Utilizando as teclas de seta ▲ ou ▼, selecionar o índice de transmissão (2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kBIt/s).

Confirmar o ajuste com o botão „OK“.

**Ajuste de paridade: COM PAR**

Abre o modo de edição, utilizando a tecla de seta ►.

Utilizando as teclas de seta ▲ ou ▼, selecionar a paridade (Odd; Even; nO).

Confirmar o ajuste com o botão „OK“.

**Ajuste dos bits Stop: COM STOP**

Abre o modo de edição, utilizando a tecla de seta ►.

Utilizando as teclas de seta ▲ ou ▼, selecionar os bits Stop (1; 2).

Confirmar o ajuste com o botão „OK“.

**■** Todos los participantes de MODBUS deberán estar ajustados a la misma velocidad de transmisión. Las tablas de registro podrá Ud. hallarlas en el manual del instrumento de medición en [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

**Modulo di comunicazione****1. Norme di sicurezza e avvertenze**

- O "símbolo de atención" na inscrição do equipamento significa:  
 Seguire le istruzioni per il montaggio per il montaggio. Seguire le istruzioni per il montaggio per non compromettere la protezione prevista!

Ulteriori informazioni sono disponibili nel relativo manuale alla pagina [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

- Solo il personale specializzato può occuparsi dell'installaz., della messa in servizio e del comando dell'apparecchio. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.
- Il montaggio deve avvenire nel rispetto delle indicazioni descritte nelle istruzioni per il montaggio. Non è consentito accedere ai circuiti interni del dispositivo.
- Il dispositivo è esente da manutenzione. Solo il produttore è autorizzato ad eseguire riparazioni.

**2. Indicazioni sui collegamenti**

- Verificare che, durante il montaggio del modulo di espansione, il dispositivo di misurazione dell'energia sia collegato dall'alimentazione dell'energia.
- La linea RS-485 deve essere collegata a entrambe le estremità del bus con una resistenza di  $120\ \Omega$ . La resistenza può essere inserita mediante il DIP switch del dispositivo.
- Utilizzare un cavo schermato e intrecciato (twisted pair).

**Modo di funzionamento dispositivo di misurazione dell'energia**

Il modo di funzionamento del dispositivo viene impostato a seconda della posizione nel sistema bus mediante la rete terminale. Selezionare il modo di funzionamento necessario e impostarlo servendosi del DIP switch. vedere fig. 1

Datos técnicos		Dados técnicos		Dati tecnici	
Tipo	Código	Tipo	Código	Tipo	Cod. art.
<b>Interfaz de comunicación</b>		<b>Interface de comunicação</b>		<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
RS 485	Modbus RTU/JBUS	RS-485	Modbus RTU/JBUS	EEM-RS485-MA400	2901365
Técnica de conexión	2, 3 conductores	Tecnologia de conexão	2, 3 condutores		
Longitud de transmisión		Comprimento de transmissão			
Resistencia terminal	Aplicables mediante selectores DIP	Resistor de terminação	comutável via chaves DIP		
<b>Datos generales</b>		<b>Dados Gerais</b>		<b>Dati generali</b>	
Tensión de alimentación	mediante EEM-MA400	Tensão de alimentação	via EEM-MA400	Tensione di alimentazione	tramite EEM-MA400
Grado de protección		Grau de proteção		Grado di protezione	
Dimensiones An. / Al. / Pr.		Dimensões L / A / P		Dimensioni L / A / P	
Temperatura ambiente (servicio)		Temperatura ambiente (funcionamento)		Temperatura ambiente (esercizio)	
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)		Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte)		Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	
Humedad del aire máx. admisible (servicio)		Máx. umidade do ar admissível (funcionamento)		Umidità massima consentita (funzionamento)	
<b>Separación galvánica</b>		<b>Isolação galvânica</b>		<b>Isolamento galvanico</b>	
Tensión de aislamiento de dimensionamiento		Tensão de isolamento nominal		Tensione di isolamento nominale	
Medidor-U-IN / Módulo de ampliación	Separación segura	Aparelho de medição-U-IN / Módulo de ampliação	Isolação segura	Misuratori-U-IN / Modulo d'espansione	Separazione sicura
Medidor-POW / Módulo de ampliación	Separación segura	Aparelho de medição-POW / Módulo de ampliação	Isolação segura	Misuratori-POW / Modulo d'espansione	Separazione sicura
Medidor-I-IN / Módulo de ampliacion	aislamiento básico	Aparelho de medição-I-IN / Modulo de ampliação	Isolamento básico	Misuratori-I-IN / Modulo d'espansione	isolamento di base
Tensión de prueba	Separación segura	Tensão de teste	Isolação segura	Tensione di prova	Separazione sicura
Tensión de prueba	Aislamiento básico	Tensão de teste	Isolamento básico	Tensione di prova	Isolamento di base
Categoría de sobretensiones / Grado de polución		Categoría de sobretensão / Grau de impurezas		Categoria di sovrattensione / Grado d'inquinamento	
<b>Datos de conexión</b>		<b>Dados de conexão</b>		<b>Dati di collegamento</b>	
Sección de conductor rígido / flexible		Bitola do conductor rígido / flexivel		Sezione conduttore rigida / flessibile	
Tipo de conexión	Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON	Tipo de conexão	Borne a parafuso plugável COMBICON	Collegamento	Morsetto a vite a innesto COMBICON
Longitud a desasilar		Comprimento de isolamento		Lunghezza di spelatura	
Par de apriete		Torque de aperto		Coppia di serraggio	
<b>Conformidad / Homologaciones</b>	<b>Conformidad CE</b>	<b>Conformidade / Certificações</b>	<b>Conforme CE</b>	<b>Conformità/omologazioni</b>	<b>CE conforme</b>
UL, EE.UU. / Canadá		UL, EUA / Canadá		UL, USA / Canada	



538860B

## 通信模块

## 1. 安全警告和说明

设备标识上的“attention symbol”表示：  
请仔细阅读安装说明书。  
请遵守安装说明书以避免损坏所应起到的保护作用！

您可以在 [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog) 中相应的用户手册中获得更多的信息。

- 仅有具备从业资质的专业人员才可以对设备进行安装和调试。需遵守所在国家的相关安全规定以防止事故发生。
- 应按照提供的操作说明书进行安装。不得进入设备内部的回路。
- 设备无需保养。修理工作只能由制造商进行。

## 2. 连接注意事项

在安装外接模块期间要确保动力测量设备已切断电源。

RS-485 电缆必须端接在带  $120 \Omega$  电阻总线的两个末端上（经设备供电）。可以通过 DIP 开关在设备内关电阻。

采用绞合且屏蔽的电缆（双绞线）。

## 动力测量设备运行模式

根据总线系统上的位置，用终端网络设备设置运行模式。选择所需的运行模式，并借助 DIP 开关进行设定。

见图 1

运行模式	开关位置	终端网络
RS-485 终端设备	ON / 开	激活
RS-485 设备	OFF / 关	关断

## 3. 概述

可以用 EEM-RS485-MA400 通信模块对 EEM-MA400 测量设备进行扩展。

通信模块可以将 RS-485 JBUS/MODBUS 串联到一个水平较高的控制器上。通过 RS-485 接口最多可以使 31 个设备与计算机或 PLC 控制器进行通信。传输距离最高可达 1200 m。再长的传输通信须用中继器（如 PSI-REP-RS485W2，订货号 2313096）实现。

## 4. 安装

## 4.1 安装

通信模块插进其中一个插槽中，共有四个插槽，位于测量设备的背面。见图 1

## 4.2 连接

连接两个 RS-485 时，将相应设备的正极和负极接线分别相接。

连接	分配
NC	屏蔽连接
-	数据线 -
+	数据线 +

## 5. 应用举例

连接实例见图 2

## 6. 组态

要点	描述
PROG	打开组态模式（按 3 秒钟）
▲▼	选择下一个菜单项
▶	开启修改模式
▶	在修改模式中：选择需要修改的参数 / 数值
▲▼	在修改模式中：修改参数 / 数值
OK	确认设置
PROG	关闭组态模式（按下并按住三秒钟）

按下箭头键 ▲▼，直至到达相应的菜单项。

设置 MODBUS 地址：COM ADR

通过 ▶ 键打开编辑模式。

通过 ▲ 或 ▼ 设置地址。

用 “OK” 确认设置。

设置传输速度：COM BDS

通过 ▶ 键打开编辑模式。

用 ▲ 或 ▼ 选择传输速度（2.4；4.8；9.6；19.2；38.4 kbps）。

用 “OK” 确认设置。

设置奇偶校验位：COM PAR

通过 ▶ 键打开编辑模式。

用 ▲ 或 ▼ 选择奇偶校验位（Odd 奇；Even 偶；nO 无）。

用 “OK” 确认设置。

设置停止位 COM STOP

通过 ▶ 键打开编辑模式。

用 ▲ 或 ▼ 选择停止位（1；2）。

用 “OK” 确认设置。

所有 MODBUS 设备都必须设置成相同的传输速度。

可在 [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog) 下测量设备的用户手册中查看登记表。

## Коммуникационный модуль

## 1. Указания по технике безопасности

- Воскликальный знак, нанесенный на устройство, означает:  
Полностью прочтите инструкцию по установке.  
Следуйте требованиям инструкции по установке, поскольку в противном случае может быть нарушена предусмотренная защита!
- С дополнительной информацией можно ознакомиться в соответствующем руководстве по адресу [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).
- Устройство должно монтироваться, вводить в эксплуатацию и обслуживать только квалифицированный специалист. Требуется соблюдение национальных норм по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
  - При монтаже оборудования соблюдать указания, содержащиеся в инструкции по монтажу. Доступ в цепям внутри устройства запрещен.
  - Прибор не требует обслуживания. Ремонтные работы должны выполняться производителем.

## 2. Указания по подключению

- Следить за тем, чтобы во время монтажа модуля расширения энергоизмерительный прибор был отсоединен от источника питания.
- Линия RS-485 на обоих концах шины должна заканчиваться сопротивлением на  $120 \Omega$ . Сопротивление подключается посредством DIP-переключателя в приборе.
- Использовать экранированные кабели с попарно скрученными жилами (Twisted Pair).

## Рабочий режим энергоизмерительного прибора.

Рабочий режим прибора устанавливается в зависимости от положения на шинной системе посредством сети соглашающихся резисторов. Выбрать необходимый рабочий режим и установить его при помощи DIP-переключателя. см. рис. 1

## Рабочий режим

RS-485 окончное устройство

RS-485 устройство

## Позиция переключателей

ВЫЛ / ВКЛ

ВЫКЛ/ВЫКЛ

## Замыкающая цепь

активировано

деактивировано

## 3. Краткое описание

Измерительный прибор EEM-MA400 может быть расширен коммуникационным модулем EEM-RS485-MA400.

Коммуникационные модули позволяют последовательное RS-485 JBUS/MODBUS соединение с системой управления верхнего уровня. Через интерфейсы RS-485 можно подключить до 31 измерительных приборов к ПК или устройству управления на базе ПЛК. дальность передачи данных составляет до 1200 м. Для достижения большей дальности передачи необходимо использовать повторителей (например PSI-REP-RS485W2, арт.-№ 2313096).

## 4. Монтаж

## 4.1 Монтаж

Коммуникационный модуль устанавливается на обратной стороне измерительного прибора в одно из четырех предназначенных для этого гнезд, см. рис. 1

## 4.2 Подключение

Для спаривания двух интерфейсов RS-485 соединить между собой подключения + und – соответствующих приборов.

## Подключение

## Расположение

Подключение экрана

Кабель передачи данных –

Кабель передачи данных +

5. Пример использования

Для примера подключения см. рис. 2

## 6. Конфигурация

## Кнопка

## Описание

PROG Включение режима конфигурации (удерживать нажатой в течение 3-х секунд)

▲▼ Выбор следующего пункта меню

▶ Перейти в режим ввода изменений

▶ В режиме ввода изменений: выбор изменяемого параметра/цифрового значения

▲▼ В режиме ввода изменений: изменение параметра/цифрового значения

OK Подтверждение настройки

PROG Выйти из режима настройки (нажать и удерживать в течение 3 с)

Нажимать на клавиши со стрелками ▲▼ до тех пор, пока не появится соответствующий пункт меню.

## Установка адреса MODBUS: COM ADR

При помощи кнопки ▶ включить режим редактирования.

При помощи кнопки ▶ выбрать изменяемые параметры/числовые значения.

При помощи кнопок ▲ или ▼ настроить адрес.

Нажав кнопку OK, подтвердить настройку.

## Настройка скорости передачи данных: COM BDS

При помощи кнопки ▶ включить режим редактирования.

При помощи кнопок ▲ или ▼ выбрать скорость передачи данных (2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4 kbps).

Нажав кнопку OK, подтвердить настройку.

## Настройка четности: COM PAR

При помощи кнопки ▶ включить режим редактирования.

При помощи кнопок ▲ или ▼ выбрать четность (Odd; Even; nO).

Нажав кнопку OK, подтвердить настройку.

## Настройка стоп-битов: COM STOP

При помощи кнопки ▶ включить режим редактирования.

При помощи кнопок ▲ или ▼ выбрать стоп-биты (1; 2).

Нажав кнопку OK, подтвердить настройку.

Все устройства MODBUS должны быть настроены на одинаковую скорость передачи данных.

Таблицы регистров содержатся в руководстве измерительного прибора на сайте [www.phoenixcontact.net/catalog](http://www.phoenixcontact.net/catalog).

## Haberleşme modülü

## 1. Güvenlik ve uyarı talimatları

Cihaz üzerindeki "dikkat simboli" etiketinin anlamı:

Montaj talimatlarının tamamını okuyun.

Arzu edilen korumayı sağlamak için montaj talimatlarına uyun!

Ayrıntılı bilgi için lütfen [www.phoenixcontact.com.tr/catalog](http://www.phoenixcontact.com.tr/catalog) adresindeki kullanım kılavuzuna bakın.

• Sadece nitelikli personel cihazı monte edebilir, ayarlayabilir ve çalıştırabilir. Kazaları önlemek için ulusal güvenlik kurallarına ve yönetmeliklere uyun.

• Montaj işletme talimatları içinde verilen bilgilere uygun olarak yapılmalıdır.

• Cihaz bakım gerektirmemektedir. Onarımlar sadece üretici tarafından yapılabilir.

## 2. Bağlantı talimatları

• Genişleme modülünün montajı sırasında enerji ölçüm cihazının kesilmesinden emin olun.

• RS 485 kablosu  $120 \Omega$  direnç bus'in her iki ucundan sonlandırılmışmalıdır. Direnç cihazındaki DIP sıvıcılarla değiştirilebilir.

• Bükümü çift ve ekranlı kablo kullanın (Twisted Pair)

## Enerji ölçüm cihazı işletim modu

Cihaz işletim modu bus sistemindeki yere bağlı olarak sonlandırma network'leri kullanılır. Gerekli işletim modunu seçin ve DIP sıvı yardımıyla set edin. Bkz şek. 1:

## İşletim modu

RS-485 sonlandırma cihazı

ON / ON

RS-485cihazı

OFF / OFF

## Sonlandırma network'ü

ON / ON

Aktive edilmiş

deaktive edilmiş

## 3. Kısa tanım

Технические характеристики		Teknik veriler	
Тип	Артикул №	Tip	Sipariş No.
<b>Коммуникационный интерфейс</b>		<b>Haberleşme arayüzü</b>	
RS-485	Modbus RTU/AJBUS	RS-485	Modbus RTU/JBUS
Способ подключения	2-, 3-проводной кабель	Bağlantı sistemi	2, 3-telli
Дальность передачи		Iletim uzunluğu	
Нагрузочный резистор	подключается посредством DIP-переключателя	Sonlandırma direnci	DIP siviclerle değiştirilebilir
<b>Общие характеристики</b>		<b>Genel veriler</b>	
Электропитание	через EEM-MA400	Besleme gerilimi	EEM-MA400 ile
Степень защиты		Koruma sınıfı	
Размеры Ш / В / Г		Ölçüler W / H / D	
Температура окружающей среды (при эксплуатации)		Ortam sıcaklığı (çalışma)	-10 °C ... 55 °C (14 °F ila 131 °F)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)		Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)	-20 °C ... 85 °C (-4 °F ... 185 °F)
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)		İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma)	≤ 95 %
<b>Гальваническая развязка</b>		<b>Elektriksel izolasyon</b>	
Расчетное напряжение изоляции		Nominal izolasyon gerilimi	
Измерительный прибор-U-IN / Модуль расширения	Безопасное разделение	Ölçüm enstrümanı-U-IN / Genişleme modülü	Güvenli izolasyon
Измерительный прибор-POW / Модуль расширения	Безопасное разделение	Ölçüm enstrümanı-POW / Genişleme modülü	Güvenli izolasyon
Измерительный прибор-I-IN / Модуль расширения	Основная изоляция	Ölçüm enstrümanı-I-IN / Genişleme modülü	temel izolasyon
Испытательное напряжение	Безопасное разделение	Test gerilimi	Güvenli izolasyon
Испытательное напряжение	Основная изоляция	Test gerilimi	Temel izolasyon
Категория перенапряжения / Степень загрязнения		Darbe gerilim kategorisi / Kirlilik sınıfı	
<b>Параметры провода</b>		<b>Bağlantı verileri</b>	
Сечение провода, жесткий / гибкий		Kablo kesiti tek telli / çok telli	
Тип подключения	Вставные винтовые клеммы COMBICON	Bağlantı tipi	Geçmeli COMBICON vidalı klemensi
Длина снятия изоляции		Kablo soyma uzunluğu	
Момент затяжки		Sıkma torku	
Соответствие нормам / допуски	Соответствие CE	Uygunluk / onaylar	CE uyumu
UL, США / Канада		UL, USA / Kanada	

